

# INFORMACJA BIOZ

## PROJEKT DOCIEPLENIA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W LESKU

### W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA OSIEDLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

ARDES INWESTYCJI      38-600 Lesko, ul. Unii Brzeskiej 36a, 36b, dz. nr 1980/2

INWESTOR      SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU  
38-600 LESKO ul. KMITY 6A

FAZA      INFORMACJA BIOZ

#### PROJEKTANCI

Branża	opracował	podpis
Architektura	mgr inż. arch. Paweł Orlef nr upr. Rz/A-06/05	

MARZEC 2010

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ:**

**NAZWA OBIEKTU:** PROJEKT DOCIEPLENIA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W LESKU W RAMACH ZADANIA:  
REWITALIZACJA OSIEDLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

**ADRES BUDOWY:** 38-600 LESKO, UL. UNII BRZESKIEJ 36a, 36b, DZ. NR 1980/2

**INWESTOR:** SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU  
38-600 LESKO ul. KMITY 6A

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

- roboty przygotowawcze
- roboty związane z dociepleniem

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce**

- budynek mieszkalny wielorodzinny nr 36a, 36b

### **3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- nie występują

### **4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:**

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m
- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- uderzenie spadającym przedmiotem z rusztowania osoby postronnej  
zagrożenia podczas korzystania z maszyn i urządzeń technicznych
- porażenie prądem
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (np. przy braku pełnej osłony napędu)
- prace w pobliżu płyt azbestowo – cementowych (płyt elewacyjnych)

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

### **5.1.**

Przed przystąpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu BHP I stopnia, kierownicy III stopnia, następnie przeszkolenia stanowiskowe /Przepisy BHP zawarte są między innymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.nr 47 oraz Rozp.Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2.04.1998r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U. z 10.04.1998r Rozp.MG,Pi PS z 23.10.2003r Dz.U. z 14.11.2003r

## **6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.**

### **6.1.**

Na tablicy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

### **6.2.**

W pomieszczeniu socjalnym umieścić:

- punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
- telefon komórkowy
- odzież ochronną, kaski ,maski ochronne, pasy, liny zabezpieczające

Należy odgrodzić plac budowy, wykonać barierki, rozmieścić tablice ostrzegawcze, wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

